



# 裕隆集團－行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 杰運汽車 認證書序號 A061124111312

#### 車輛基本資料

|              |              |                         |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 車牌號碼:        | 車輛型式: XC90   | 車門數: 5                  |
| 車輛廠牌: VOLVO  | 排氣量: 1969 CC | 引擎號碼:                   |
| 出廠年月: 201701 | 傳動方式: 4WD    | 車身號碼: YV1LF68ACH11***** |
| 排檔型式: 手自排    |              |                         |

#### 車輛認證報告

一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書

二、SAVE認證項目:

- 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
- 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
- 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。

三、SAVE認證結果:

- 1.本車車骨架結構無任何修復跡，且外觀鈑件無更換。
- 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
- 3.本車無遭受泡水之情事。

四、車骨架結構修復歷查定報告:

- 1.本車車骨架結構無任何修復跡。

五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 陳昌賢

鑑定日期 2024/11/13

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團－行將企業

## SAVE認證車輛查驗報告

### Car Condition Report

加盟車商名稱 杰運汽車 認證書序號 A061124111312

#### 車輛基本資料

|              |              |                         |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 車牌號碼:        | 車輛型式: XC90   | 車門數: 5                  |
| 車輛廠牌: VOLVO  | 排氣量: 1969 CC | 引擎號碼:                   |
| 出廠年月: 201701 | 傳動方式: 4WD    | 車身號碼: YV1LF68ACH11***** |
| 排檔型式: 手自排    |              |                         |

#### 車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 三、電氣系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

認證工程師 陳昌賢 鑑定日期 2024/11/13

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。