



# 裕隆集團 行將企業 SAVE車輛查定表

查定表編號 AC073225050904 查定日期 2025/05/09


## 車輛基本資料

車牌號碼: 出廠年月: 201310 排氣量: 1997 CC  
車輛廠牌: BMW 車輛型式: 520 引擎號碼:  
車身號碼: WBA5A3105ED0\*\*\*\*\*


## 車輛查定結果

| 檢查項目 | 檢查結果           | 車身結構檢查結果描述         |
|------|----------------|--------------------|
| 車身號碼 | ■ 本車無車身號碼異常之情事 | 引擎蓋有更換歷。左C柱內板有修復跡。 |
| 引擎號碼 | ■ 本車無引擎號碼異常之情事 |                    |
| 泡水痕跡 | ■ 本車無遭受泡水之情事   |                    |
|      |                |                    |

## 車身外觀狀況註記



## 車體結構狀況註記



代號說明: R:有板金修復跡 X:有更換歷 B:有超過拳頭大之凹陷 S:生鏽

聲明事項: 1.本檢查表僅對受檢車輛的車況提出檢查說明, 並不包含可提供售後保固及保證服務。

2.本檢查表僅檢查項目進行檢查確認, 並未進行路試且不做機能件方面的檢查。

3.本檢查表非SAVE認證書, 不做為SAVE認證車三大保證項目之依據。

加盟商 仟台汽車

查定工程師 陳又豪