



# 裕隆集團－行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 富宸汽車 認證書序號 A070425051202

#### 車輛基本資料

|                  |              |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| 車牌號碼:            | 車輛型式: VERYCA | 車門數: 5              |
| 車輛廠牌: MITSUBISHI | 排氣量: 1299 CC | 引擎號碼: 4G13S1PB***** |
| 出廠年月: 201701     | 傳動方式: 2WD    | 車身號碼: 610*****      |
| 排檔型式: 手排         |              |                     |

#### 車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
  - 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
  - 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
  - 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 三、SAVE認證結果:
  - 1.本車車骨架主結構無修復跡。
  - 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
  - 3.本車無遭受泡水之情事。
- 四、車骨架結構修復歷查定報告:
  - 1.備胎室底板有凹陷跡。
- 五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 顏正倫

鑑定日期 2025/05/12

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團－行將企業

## SAVE認證車輛查驗報告

### Car Condition Report

加盟車商名稱 富宸汽車 認證書序號 A070425051202

#### 車輛基本資料

|                  |              |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| 車牌號碼:            | 車輛型式: VERYCA | 車門數: 5              |
| 車輛廠牌: MITSUBISHI | 排氣量: 1299 CC | 引擎號碼: 4G13S1PB***** |
| 出廠年月: 201701     | 傳動方式: 2WD    | 車身號碼: 610*****      |
| 排檔型式: 手排         |              |                     |

#### 車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:  
引擎滲漏油。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:  
變速箱滲漏油。
- 三、電氣系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:  
轉向系統滲漏油。

認證工程師 顏正倫 鑑定日期 2025/05/12

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。