



裕隆集團 行將企業 SAVE車輛查定表

查定表編號 AC070425111003 查定日期 2025/11/10


車輛基本資料

車牌號碼: 出廠年月: 201704 排氣量: 1497 CC
車輛廠牌: HONDA 車輛型式: FIT 引擎號碼: L15Z436*****
車身號碼: RKTGK5860HF0*****


車輛查定結果

| 檢查項目 | 檢查結果 | 車身結構檢查結果描述 |
|------|----------------|---|
| 車身號碼 | ■ 本車無車身號碼異常之情事 | 左戶定外板、左前門、左後門、左後葉子板、左後C柱外板、左後D柱外板有更換歷。左前A柱外板、左B柱外板、左後輪弧內板有修復跡。水箱上支架、水箱下支架有銹蝕。 |
| 引擎號碼 | ■ 本車無引擎號碼異常之情事 | |
| 泡水痕跡 | ■ 本車無遭受泡水之情事 | |
| | | |

車身外觀狀況註記



車體結構狀況註記



代號說明: R:有板金修復跡 X:有更換歷 B:有超過拳頭大之凹陷 S:生銹

聲明事項: 1.本檢查表僅對受檢車輛的車況提出檢查說明, 並不包含可提供售後保固及保證服務。

2.本檢查表僅檢查項目進行檢查確認, 並未進行路試且不做機能件方面的檢查。

3.本檢查表非SAVE認證書, 不做為SAVE認證車三大保證項目之依據。

加盟商 安辰汽車

查定工程師 顏正倫